

MIDLAND[®] NEWS

インカム商品に関する 接続確認のご案内

デイトナ社製 レーダー「MOTO GPS LASER」との接続確認を新たに行いました

MIDLANDインカムとデイトナ社製レーダーとの接続確認を行いましたので、ご案内申し上げます。
MIDLANDインカムのユーザー様から、かねてより デイトナ社製レーダーとの接続不具合に関するお問合せを頂戴しておりました。今回、MIDLANDにて新たに適合ソフト再設計を行い、実機を使用した接続確認を行いましたので、ご報告申し上げます。

(MIDLAND インカム 対象 全10モデル) RUSH RCF, BT MESH R, BT MESH
BT R1 Advanced
BT X2 PRO S LR, BT NEXT PRO, BT X2 PRO S
BT X1 PRO S, BT X2 PRO, BT X1 PRO

*対象のソフトウェア バージョンは下記表をご参照下さい。

(デイトナ社製 レーダー 対象モデル) MOTO GPS LASER
ファームウェア Ver. 2.00 2022/03/29
品番: 25674



(確認事項) 対象インカムを下記バージョンまでアップデート後
インカムのマイナスボタンへデイトナ社製 レーダーをペアリング。
インカム側で各種音声案内を受信確認。

対象モデル	ソフトウェア バージョン
 RUSH RCF  BT MESH R  BT MESH	V2.07
 BT R1 ADVANCED	V1.23
 BT X2 PRO S LR  BT NEXT PRO  BT X2 PROS	V1.37
 BT X1 PROS  BT X2 PRO  BT X1 PRO	V1.50

各種ソフトウェアへのアップデートは下記WEBサイトにて無料でご対応頂けます。
<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>

